

Зам. дир. по <sup>Гидрогеология</sup> ~~Сейсмологии~~ Абукаев А.И.



АКТ

обследования состояния скважины № 13д водозабора «КЗТЗ»

г. Курек

Мы, нижеподписавшиеся комиссия, в составе:

1. Главный инженер Спицын Е.Н.
2. Начальник цеха по эксплуатации сетей и сооружений ВКХ Сеймского округа  
Грошев С.И.
3. Начальник ПТО Скобликов Ю.А.
4. Старший гидрогеолог ПТО Наумова Н.В.

произвели обследование скважины № 13д водозабора «КЗТЗ», на которой произошла авария.

В результате обследования выявлено, что причиной аварийной ситуации явилось нарушение целостности фильтровой части скважины, в результате чего вода подавалась с большим количеством песка.

В результате порыва фильтра вышел из строя погружной насос, ствол скважины заполнился песком.

Вывод: на обследуемой аварийной скважине водозабора «КЗТЗ» необходимо срочно произвести работы по капитальному ремонту и восстановлению производительности данной скважины.

Спицын Е.Н.

Грошев С.И.

Скобликов Ю.А.

Наумова Н.В.